

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ООО "Ачимгаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятий	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Газоконденсатный промысел						
<i>01. Руководство промысла</i>						
1.31.01.0.0001/171. Начальник цеха (газоконденсатного промысла)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.01.0.0002/172. Заместитель начальника цеха (по производству)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>02. Служба по подготовке нефти, газа, конденсата</i>						
1.31.02.0.0001/175А. Мастер по подготовке газа	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.02.0.0003/177А. Оператор по добыче нефти и газа (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.02.0.0004/178А. Оператор по добыче нефти и газа (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.02.0.0005/179А. Оператор по добыче нефти и газа (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.02.0.0006/305. Оператор газораспределительной станции 5 разряда	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>03. Служба по добыче нефти, газа, конденсата</i>						
1.31.03.0.0002/181. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятий	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.03.0.0007. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.03.0.0003/182А. Оператор по добыче нефти и газа (4 разряда)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.03.0.0004/183А. Оператор по добыче нефти и газа (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.03.0.0005/184А. Оператор по добыче нефти и газа (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>04. Участок по ремонту и обслуживанию трубопроводов</i>						
1.31.04.1.0004. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.04.1.0005. Слесарь по ремонту технологических установок (6 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>05. Ремонтно-механический участок</i>						
1.31.05.1.0002. Механик (установки)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.05.1.0003. Слесарь по ремонту технологических установок (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
	Тяжесть: Соблюдать предусмотрен-	Снижение тяжести трудово-	Постоянно	Начальник цеха	ООТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятий	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	го процесса		ГКП	ОМ,Т и ФЭ	
1.31.05.1.0004. Слесарь по ремонту технологических установок (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.05.1.0005. Слесарь по ремонту технологических установок (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.05.1.0010. Токарь (6 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.05.1.0015. Токарь (6 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.05.1.0011. Электросварщик ручной сварки (6 разряд)	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.05.1.0012. Слесарь по ре-	Шум: Использовать сертифицирован-	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха	ООТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятий	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
монтажу и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда	ные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха			ГКП	ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>06. Участок контрольно-измерительных приборов, автоматики и метрологии</i>						
1.31.06.1.0003. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.06.1.0004. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.06.1.0005. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>07. Участок электроснабжения</i>						
1.31.08.0.0005. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.08.0.0006. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.08.0.0007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.08.0.0008. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (5 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.08.0.0009. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (6 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятий	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1.31.08.0.0010. Машинист двигателей внутреннего сгорания (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>08. Участок тепловодоснабжения и канализационных очистных</i>						
1.31.09.0.0003. Оператор котельной 4 разряда	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0004. Слесарь-сантехник 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0005. Слесарь-сантехник 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0006. Слесарь-сантехник 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0008. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0009. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0010. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным норма-	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени	Постоянно	Начальник цеха	ООТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятий	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
(5 разряд)	тивным актом режимы труда и отдыха	воздействия шума		ГКП	ОМ,Т и ФЭ	
	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>09. Медицинский врачебный пункт</i>						
1.31.10.0.0002. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Соблюдение предусмотренного санитарно-эпидемиологического режима	Профилактика инфекционных заболеваний	Постоянно	Врач	ООТ и ПБ Промысел	
	Использование СИЗ при обследовании пациентов	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Врач	ООТ и ПБ Промысел, ОМТС и З	
	Проведение дезинфекционных мероприятий в медицинском врачебном пункте	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Врач	ООТ и ПБ Промысел	
<i>10. Административно-хозяйственный участок</i>						
1.31.11.0.0002/225А. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
<i>11. Служба по исследованию скважин</i>						
1.32.00.0.0001/228. Мастер по исследованию скважин	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.32.00.0.0003/230А. Оператор по исследованию скважин (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.32.00.0.0004/231А. Оператор по исследованию скважин (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	
1.32.00.0.0005/232. Оператор по исследованию скважин (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха ГКП	ООТ и ПБ ОМ,Т и ФЭ	

Дата составления: 24.12.2025