

План мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО "Ачимгаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
31.01. Руководство промысла						
1.31.01.0.0001/171. Начальник цеха (газоконденсатного промысла)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.01.0.0002/172. Заместитель начальника цеха (по производству)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
31.02. Служба по подготовке нефти, газа, конденсата						
1.31.02.0.0001/175А. Мастер по подготовке газа	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.02.0.0002/174. Ведущий инженер	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.02.0.0003/177А. Оператор по добыче нефти и газа (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.02.0.0004/178А. Оператор по добыче нефти и газа (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.02.0.0005/179А. Оператор по добыче нефти и газа (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.02.0.0006/305. Оператор газораспределительной станции 5 разряда	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
31.03. Служба по добыче нефти, газа, конденсата						
1.31.03.0.0002/181. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
технологических установок (6 разряд)	СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ОМТС и 3	
		Снижение времени воздействия шума				
1.31.05.1.0009. Станочник широкого профиля (4 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		Снижение тяжести трудового процесса				
1.31.05.1.0010. Токарь (6 разряд)	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО. Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и 3	
		Снижение времени воздействия вредного фактора				
1.31.05.1.0011. Электросварщик ручной сварки (6 разряд)	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредных веществ	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и 3	
		Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
1.31.05.1.0012. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		Снижение уровня шума				
31.06. Участок контрольно-измерительных приборов, автоматики и метрологии						
1.31.06.1.0003. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и 3	
		Снижение времени воздействия шума				
1.31.06.1.0004. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и 3	
		Снижение времени воздействия шума				
1.31.06.1.0005. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и 3	
		Снижение времени воздействия шума				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
31.08. Участок электроснабжения						
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.08.0.0003. Мастер (по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.08.0.0005. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.08.0.0006. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.08.0.0007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.08.0.0008. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (5 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.08.0.0009. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (6 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.08.0.0010. Машинист двигателей внутреннего сгорания (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
31.09. Участок тепловодоснабжения и канализационных очистных						
1.31.09.0.0002. Мастер	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.09.0.0003. Оператор котельной 4 разряда	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0004. Слесарь-сантехник 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0005. Слесарь-сантехник 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
разряда	локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	трудового процесса			ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0006. Слесарь-сантехник 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0007. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0008. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0009. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (6 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.09.0.0010. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд)	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
31.10. Медицинский врачебный пункт						
	Биологический: Соблюдение предусмотренного санитарно-эпидемиологического режима	Профилактика инфекционных заболеваний	Постоянно	Врач	ООТ и ПБ, Промысел	
1.31.10.0.0001/275А. Врач	Использование СИЗ при обследовании пациентов	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Врач	ООТ и ПБ, Промысел, ОМТС и 3	
	Прохождением периодических профилактических (внеочередных)	Снижение воздействия	Постоянно	Врач	ООТ и ПБ, ОУП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	медицинских осмотров, проведение специфической иммунопрофилактики	биологического фактора				
	Проведение дезинфекционных мероприятий в медицинском рабочем пункте	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Врач	ООТ и ПБ, Промысел, ОАХО	
31.11. Административно-хозяйственный участок						
1.31.11.0.0002/225А. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
32. Служба по исследованию скважин						
1.32.00.0.0001/228. Мастер по исследованию скважин	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.32.00.0.0003/230А. Оператор по исследованию скважин (4 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.32.00.0.0004/231А. Оператор по исследованию скважин (5 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.32.00.0.0005/232. Оператор по исследованию скважин (6 разряд)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха (ГКП)	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	

Дата составления: 29.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Луковкин Р.В.

(Ф.И.О.)

30 АЕК 2020

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству

(должность)

(подпись)

Акопян А.К.

(Ф.И.О.)

30 АЕК 2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий юрисконсульт

(должность)











(подпись)

Думинова И.А.

(Ф.И.О.)

30 АЕК 2020

(дата)

Начальник ООГ и ПБ (должность)	 (подпись)	Касбанов Е.Ю. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Начальник ОУП (должность)	 (подпись)	Першин О.А. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Начальник ОМ, ТИФЭ (должность)	 (подпись)	Болотникова Т.В. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Главный технолог - начальник ПТО (должность)	 (подпись)	Ильин М.Л. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Главный механик (должность)	 (подпись)	Зублевич Е.И. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Главный энергетик (должность)	 (подпись)	Жердев Е.Н. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Начальник ОА и МО (должность)	 (подпись)	Степанов Е.О. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Начальник цеха (газоконденсатного промысла) (должность)	 (подпись)	Белоусов Д.В. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Начальник транспортного цеха (должность)	 (подпись)	Чухарев А.А. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Врач медицинского врачебного пункта (должность)	 (подпись)	Тарашнин О.А. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (должность)	 (подпись)	Сараев В.Л. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Водитель погрузчика (должность)	 (подпись)	Ткаченко В.П. (Ф.И.О.)	30 АЕК 2020 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	 (подпись)	Марьина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)	29.12.2020 (дата)

5127

(№ в реестре экспертов)